

大川村 対策箇所一覧表

No.	路線名	場所	集団移動経路の状況・危険の内容	対策内容	対策予定年度	事業主体
1	村道井野久保線	大川村中切10-28地先	歩道付近の桜の木が枯れており、倒木の可能性がある	枯れ木の撤去	令和元年度済	大川村
2	村道井野久保線	大川村中切10-28地先	歩道が狭く、側溝に蓋がない	側溝蓋設置による歩道拡幅	令和2年度以降	大川村